

LIMPIADOR DE CONDENSADORES "NU-BRITE®"

CARACTERISTICAS:

- "NUBRITE" es un desengrasante y detergente para condensadores colocados en el exterior – *(no se puede utilizar en evaporadores en el interior)*
- "NUBRITE" espray en latas metálicas ya viene preparado para aplicarlo directamente al condensador sin diluirlo. "NUBRITE" en garrafas de plástico es concentrado y hay que diluirlo con agua en las proporciones siguientes:
*** 75% AGUA / 25% NU-BRITE - es decir (3:1)***
- Apto para todos tipos de condensadores, es un limpiador basado en alcalino no ácido, no obstante es tan eficaz y espumoso como un limpiador de ácido sin los riesgos asociados con ácido
- Acción rápida y eficaz – quita la suciedad, grasa, aceite y otros residuos en minutos.



RECOMENDACIONES PARA SU USO:

- "NUBRITE" es un desengrasante/detergente para condensadores colocados en el exterior *(No se puede utilizar para evaporadores colocados en el interior)*
- Apagar o desconectar la maquina
- Cepillar las aletas del condensador para quitar acumulaciones de suciedad
- "NUBRITE" en lata metálica (espray):
El producto ya esta diluido en su mezcla correcta – solo hace falta agitar bien la lata y pulverizar sobre el área de trabajo – asegurarse de que la espuma cubre todo el área de trabajo
- "NUBRITE" en garrafa de plástico:
El producto es concentrado y hay que diluirlo con agua en las proporciones siguientes:
*** 75% AGUA / 25% EVAPPOW'R-C - es decir (3:1)***
Echar la mezcla diluida dentro de un pulverizador y pulverizar sobre el área de trabajo – asegurarse de que la espuma cubre toda el área de trabajo
- Pulverizar en un área bien ventilado
- Dejar el producto actuar durante 5-10 min.
- Aclarar completamente con agua
- Aplicar una capa de "CAL-SHIELD" protectora de Teflón al condensador para que puede resistir los acumulaciones de suciedad y los efectos agresivos de ambientes corrosivos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE USO:

- No dejar caer el producto – los contenidos estan bajo presión *(solo la lata metálica)*
- **Es imprescindible el uso de gafas y guantes y ropa protectora cuando aplicamos "NUBRITE"**
- En caso de contacto con los ojos, aclarar con agua durante 15 min. y dirigirse al medico
- En caso de contacto con el piel, aclarar con agua durante unos minutos